

# FREIWILLIGER RÜCKRUF: BABY-SAFE 5Z / BABY-SAFE 5Z2

Im Verkauf seit 13. Januar 2023

Britax Römer hat beschlossen, einen freiwilligen Rückruf aller BABY-SAFE 5Z und bestimmter BABY-SAFE 5Z2 durchzuführen, die vor dem 21. Oktober 2023 hergestellt wurden (andere Modelle sind von diesem Rückruf nicht betroffen). Es besteht ein potenzielles Sicherheitsproblem, da sich zwischen dem Griff und der Sitzschale dieser Babyschalen ein Spalt bilden kann (in der Regel nur auf einer Seite). Der Spalt hat keinen Einfluss auf die Sicherheit der Babyschale im Fahrzeug oder Falle eines Unfalls, stellt jedoch ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar, wenn die Babyschale außerhalb des Fahrzeugs getragen wird. In seltenen Fällen kann es zu einem unerwarteten Lösen des Griffs kommen, wodurch die Person, die die Babyschale trägt, erschrecken könnte und/oder es zu unkontrollierten Bewegungen der Schale kommen kann.




Wenn Sie eine BABY-SAFE 5Z oder BABY-SAFE 5Z2 Babyschale besitzen, prüfen Sie bitte auf unserer Website [www.baby-safe-check.com](http://www.baby-safe-check.com), ob Ihr Produkt möglicherweise von diesem Problem betroffen ist (nicht alle BABY-SAFE 5Z2 sind betroffen).

**Sollte Ihr Produkt betroffen sein, stellen Sie die Nutzung der Babyschale bitte ab sofort ein. Wenn Sie Ihre Babyschale verwenden müssen, verwenden Sie diese bitte nur im Auto und tragen Sie die Babyschale nicht am Griff.**



Universal Belted  
BABY-SAFE 5Z  
40 cm - 85 cm / ≤ 13 kg

 030090  
UN-Regulation  
No. 129/03

Universal Belted  
BABY-SAFE 5Z2  
40 cm - 85 cm / ≤ 13 kg